

PROJEKT

AO25-043626 * Serviceavtal Premium Avgasrörets Samfällighetsförening Y

Service utförd	2026-02-04	*
Service utförd av (initialer)	E.L	*
Fabrikat	Delta	*
ID Nummer	FO2-032813	*
Placering	Silvergatan 19	*
Antal öppningar totalt	195228/3862	*

1. Service

1.1 Okulär översyn av påverkan/skador ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.2 Styrrullar ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.3 Motor, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.4 Motorfästen, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.5 Hjulvaggor, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.6 Noshjul / Anhåll, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.7 Anslagsstolpe / Klyka, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.8 Kontroll av frikopplingsanordning, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.9 Efterdragning av bultförband, ok? *

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

1.10 Kontroll kuggstång / Drev, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2. Säkerhet

2.1 Kontroll av elektrisk låsning, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.2 Kontroll/justering av gränslägen, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.3 Kontroll/justering av fotoceller, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.4 Kontroll av säkerhetsslingor, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.5 Kontroll av öppnaslinga, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.6 Kontroll av trafikljus, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.7 Kontroll av stoppknapp, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.8 Kontroll av nödstopp, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.9 Kontroll av klämskydd, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.10 Kontroll och batteribyte i klämskyddsöverföring

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

2.11 Kontroll värmare, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

3. Dokumentation

3.1 Finns manual i skåp?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

3.2 Finns loggbok, ok?

*

Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

3.3 Senaste Service uppdaterat i ev. styrenhet och Comlink utfört

*

- Ja
 Inte relevant, Enhet ej installerad



4. Skyltning

4.1 Finns dekaler "Heda security service information"?

*

- Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

4.2 Finns dekaler service utförd med datum?

*

- Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

5. Foto

5.1 Bilder på grind utsida&/insida bifogat till serviceprotokoll

*

- Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

5.2 Bilder på grind fabrikat/ID-skyltning bifogat till serviceprotokoll

*

- Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

5.3 Bilder på ev skador eller brister på grinden bifogade till serviceprotokoll

*

- Godkänt Inte godkänt Inte relevant

Kommentar:

6. Övrig information

Övrig fritext

Signatur

*

Inskickat av

Emil Löfberg / 2026-02-04

UPPDRAGSGIVARE:
REINER ALBRECHT

ANS. FÖRETAG :
HEDA SECURITY AB

GODKÄNT DATUM:
18.11.2025

GODKÄNT AV:
JOHAN HELLBACK

VERSIONNR:
14.0

BILAGOR (2 st..)

1 - 5.1 Bilder på grind utsida&/insida bifogat till serviceprotokoll





Dokumenthistorik:

2026-02-04 12:00

2026-02-04 12:01

2026-02-04 12:01

2026-02-04 12:01

Emil Löfberg har sparat formuläret permanent

Formulär sänt i e-post till projektansvarig: Håkan Bergkvist, hakan.bergkvist@hedaheras.se

Formulär sänt i e-post till uppdragsgivare: Reiner Albrecht, admin@avgasroret.se

Formulär blev sänt till: service@hedasecurity.se